

Brückenuntersuchung

Brücken. Nr.	Brückename	Zustands- note	Geländer- erhöhung erforderlich	Bemerkung
6	Wildbergerhütte, Siegener Str. Haus Ufer	2,7	x	Fußweg
8	Borner, Borner Weg	2	x	
9	Wildbergerhütte, Schulstraße	3,4	x	
12	Wiehl, Hahner Straße	3	x	
15	Oberagger, Pulvermühle	3,5		
16	Oberagger, Am Dorfgemeinschaftshaus	3,3	x	Fußweg
18	Pochwerk,, Hammerhard	4		
21	Wiehl,, Brückenstraße	2,7	x	
24	Sengelbusch, Giershausener Weg	2,9		
25	Brüchermühle, Eisenbahnweg	2,5	x	
28	Oberagger, Am Scherpenberg	3,4		Brücke wurde auf eine Belastung von max. 3,5 to herabgestuft und muss aus wirtschaftlichen Gründen neu gebaut werden
32	Brüchermühle, Euelerhammer	3	x	
35	Nespen, Lüsberger Straße	3,3	x	
36	Wolfsseifen, Am Mittelberg	4	x	erste Sofortmaßnahmen wurden bereits ausgeführt
37	Denklingen, Wilkenrother Weg/ B256	4	x	
44	Hamert, Hamerter Straße	2,8	x	
45	Hahnbuche, An der Spich	4		Fußweg
1	Denklingen-Brüchermühle (WW Asbachtal)	3,5	x	
2	Kühlbach, Talsperrenstr.	3,4	x	
11	Hahnenseifen, Drosselweg	4	x	
20	Heidberg, Talstr.	2,2	x	
22	Wildbergerhütte, Gewerbestr.	2,3		
30	Dreschhausen, Dreschhausener Str. (WW)	2		
31	Dreschhausen Im alten Garten	2,5		
38	Denklingen Am Bahnhof	2,5/2,9	x	
46	Mittelagger, Zimmerseifer Weg	1,4		